


活動内容：多鯨ヶ池用水路の異常堆積土砂の泥上げ作業

農林水産省「多面的事業活動記録」 2021年7月



活動の場所	多鯨ヶ池用水路の浜湯山河原
活動の内容	長雨で用水路に土砂が異常堆積し流れが阻害されているため水路の泥上げ作業

活動前写真



活動写真

水路脇の草刈り作業



ユンボ泥上げ作業



完成写真

